


# 修理報告書

(お客様用)

受付日	2018年10月15日	受付No	24431395		
修理完了日	2018年10月30日				
病院様名	岡山大学病院 様				
住所	岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1		(TEL086-223-7151)		
販売店舗名	株式会社 カワニシ 岡山支店 様				
住所	岡山県岡山市北区今1-4-31		(TEL086-241-1112)		
修理 承り 内容	注文コードA	502-030-07	注文コードB		
	品番	SB220	製造販売業者		
	品名	MMI ハルスオキシメータ フィンガー、有機液晶カラーディスプレイ			
	数量	1台	シリアルNo	SB1801-00970	
	付属品	ストラップ、保護スポンジ、化粧箱			
ご依頼内容	電池交換しても電源が入りません。				
修理 内容	現象	電源が入らない			
	原因	基板故障			
	対策・結果	SB200へ本体交換 ※詳細につきましては、添付案内をご参照下さい。  保証期間内につき、無償にて対応致しました。 修理後、点検の結果、異常ありませんでした。  SB1411-00925			
出張 費	出張費基本料			0	
	交通費			0	
	宿泊費			0	
使用部品名		品番	数量	標準単価	標準価格計
MMI ハルスオキシメータαフィンガータイプ		SB200	1	0.00	0
部品代合計					0
技術費合計		(0時間 × @0)			0
修理代合計(標準価格)					0
<b>村中医療器株式会社</b>  (総合センター) 大阪府和泉市あゆみ野2丁目8-2			技術者	責任技術者確認	
			南條 征也		

※上記金額に消費税は含まれておりません。