

修理報告書

No. REP-1911-00729
(お客様控え)

ご依頼品につきまして、以下の通り作業を完了致しましたので
ご報告申し上げます。

【発行・連絡先】				
テルモ株式会社 サービスセンター				
259-0151				
神奈川県足柄上郡中井町井ノ口1500 情報管理棟				
TEL:0465-81-4258		FAX:0465-81-4259		
受付者		作業実施者		責任技術者

作業受付日	2019/11/13
作業完了日	2019/11/28
保証期間	保証期間外
納入後経過年月	2年8ヶ月

ご依頼品 (製品コード)ES-H56 (製品名)デジタツケイH56 (シリアル番号)5170201307 (ユーザ管理番号)				
付属品	電池(市販)×2 H56ヨウ M7ンタイ H56ヨウ ソキキユ			
依頼内容	精度点検依頼			
	部品名	部品コード	交換理由	数量 希望小売価格
備考 ●CLR				部品代計 ¥0 技術料 ¥2,000 諸経費 ¥700 総計 ¥2,700

※表記金額に消費税は含まれておりません。

総合判定 OK		一般検査項目名	判定	出荷検査項目名	作業前	作業後	単位	調整済	判定
01	外観確認	OK	01	圧力精度確認(50±5mmHg)	-	49	mmHg	レ	OK
02	電源確認	OK	02	圧力精度確認(150±5mmHg)	-	149	mmHg	レ	OK
03	加圧・急速排気確認	OK	03	圧力精度確認(299±5mmHg)	-	298	mmHg	レ	OK
04	血圧測定確認	OK	04	漏気確認	-	6	mmHg	レ	OK
05	メモリ確認	OK	05						
06			06						
07			07						
08			08						
09			09						
10			10						

【本作業に関する品質保証について】
 通常のご使用において故障が発生した際には本報告書をご提示頂くことで、同一部品交換箇所に対して作業完了日から6ヶ月間(保証期間)無償対応致します。
 ただし、以下の場合は保証対象外とさせていただきます。
 イ. ご使用上で取扱の過誤により発生した故障
 ロ. 製品の改造、不適切な保守点検及び修理により発生した故障
 ハ. 故障の原因が本製品以外に起因する場合
 ニ. 火災、地震、風水害、その他天災地災、公害や異常電圧による故障及び損傷
 ホ. イ～ニ以外の理由で弊社の責に帰することの出来ない原因によって発生した故障
 <本報告書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。>